

Anleitung für Probenahme für die Sauerstoffmessung nach Winkler auf einen Blick



Probe im Dunkeln
aufbewahren und
transportieren



1. Flasche mit oder ohne Schlauch ganz füllen. Turbulenzen vermeiden.



2. Flasche vorsichtig schliessen und wieder öffnen



3. In den leeren Flaschenhals das Winklerreagenz I begeben



4. Winklerreagenz II begeben



5. Verschluss prüfen, Inhalt mittels Umschwenken mischen